

形質変更時要届出区域台帳（区域指定解除により消除）

八王子市

整理番号	整－31－ 1	指定年月日・指定番号	令和元年(2019年) 6月12日・形－18	所在地	八王子市三崎町 1 番 5、寺町43番 1 の各一部	
調製・訂正年月日	令和元年(2019年) 6月12日 調製、令和元年(2019年)12月26日 指定解除					
形質変更時要届出区域の概況	工場跡地				面積	154.06 m ²
法第14条第 3 項の規定に基づき指定された形質変更時要届出区域にあっては、その旨			—			
最大形質変更深さより 1 メートルを超える深さの位置について試料採取等の対象としなかった土壤汚染状況調査の結果により指定された形質変更時要届出区域にあっては、その旨、当該試料採取等の対象としなかった深さの位置及び特定有害物質の種類			—			
土壤汚染のおそれの把握等、試料採取等を行う区画の選定等又は試料採取等を省略した土壤汚染状況調査の結果により指定された形質変更時要届出区域にあっては、その旨及び当該省略の理由			—			
汚染の除去等の措置が講じられた形質変更時要届出区域にあっては、その旨及び当該汚染の除去等の措置			土壤汚染の除去（掘削除去）			
第58条第 5 項第10号から第13号までに該当する区域にあっては、その旨			—			
形質変更時要届出区域内の土壤の汚染状態	報告受理年月日	指定に係る特定有害物質の種類	適合しない基準項目		指定調査機関の名称	
	平成31年(2019年) 4月12日	鉛及びその化合物	含有量基準、溶出量基準、第二溶出量基準		エコサイクル株式会社	
			含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準			
土地の形質の変更の実施状況	届出(着手)時期	完了時期	土地の形質の変更の種類	実施者	土壤搬出	汚染土壤の処理方法
	令和元年(2019年)10月 2 日 (令和元年(2019年)10月17日)	令和元年(2019年)11月 1 日	基準不適合土壤の掘削除去	東日本旅客鉄道株式会社	有・無	分別等 (異物除去・含水率調整)

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格 A 4 とすること。

2 「形質変更時要届出区域内の土壤の汚染状態」については、土壤その他の試料の採取を行った日、当該試料の測定の結果等を記載した書類を添付すること。




図 1.1 調査位置図
地理院地図(<https://maps.gsi.go.jp/>)より




図 11.1 追加調査結果




図-2 措置対策範囲平面・断面図（実施）




図-3-1 措置対策施工平面・断面図 (A1-6、A1-8 区画)




図-3-2 措置対策施工平面・断面図 (G1-2 区画)