

様式第十四(第五十八条第四項関係)

形質変更時要届出区域台帳

八王子市

整理番号	整-24-1	指定年月日・指定番号	平成24年6月28日・形-2	所在地	八王子市下恩方町424番6の一部
調製・訂正年月日	平成24年6月28日 調製、 平成24年7月10日 訂正、平成24年12月27日 訂正 (一部解除)				
形質変更時要届出区域の概況	工場跡地			面積	215.66m² 104.70m ²
法第14条第3項の規定に基づき指定された形質変更時要届出区域にあっては、その旨	—				
土壤汚染の採取を行った区域又は試料採取を行った区域を省略した土壤汚染状況調査の結果により指定された形質変更時要届出区域にあっては、その旨及び当該省略の理由	—				
汚染の除去等の措置が講じられた形質変更時要届出区域にあっては、その旨及び当該汚染の除去等の措置	土壤汚染の除去 (掘削除去)				
第58条第4項第9号から第11号までに該当する区域にあっては、その旨	—				
形質変更時要届出区域内の土壤の汚染状態	報告受理年月日	指定に係る特定有害物質の種類		適合しない基準項目	指定調査機関の名称
	平成24年5月30日	鉛及びその化合物		含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準	株式会社環境管理センター
				含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準	
土地の形質の変更の実施状況	届出(着手)時期	完了時期	土地の形質の変更の種類	実施者	土壤搬出
	平成24年4月17日	平成24年6月19日	ボーリング調査	京西電機(株)	有・無
	平成24年9月19日	平成24年10月31日	汚染土壤の掘削工事	日本ビニールコード(株)	有・無
					有・無
					有・無

備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。

2 「形質変更時要届出区域内の土壤の汚染状態」については、土壤その他の試料の採取を行った日、当該試料の測定の結果等を記載した書類を添付すること。

△1 : 平成24年7月10日訂正

△2 : 平成24年12月27日訂正

△2

△1

△2


2. 調査対象地

調査対象地を図1に示す。

住所：東京都八王子市下恩方町 350-8、350-12、424-6（地番表示）


東京都八王子市下恩方町 424（住居表示）

面積：2,653.66m²（登記簿面積）



出典：「2万5千分1地形図：拝島」（国土地理院）

図1 対象地位置図



[凡例]

- : 敷地境界
- : 10mメッシュ
- : 30mメッシュ
- : 既存建物
- : 地下ピットが存在する部分
- : 净化槽
- : 有害物質取扱い設備
- : 排水経路
- : 土壤ガス調査地点 (21地点21検体)
- : 土壤試料採取地点 (21地点21検体)
- : 土壤試料採取地点 (配管下 : 11地点11検体)
- △ : 地下ピット内水採取地点
- は区画統合を示す。
- : 基準不適合区画

1	2	3
4	5	6
7	8	9

区画内付番

図7 基準不適合状況